

Ergänzungsblatt zu

TL 8415-0264, Ausgabe 6 vom 20.05.2008
Monteurkombination Heißwetter

Punkt 2.1.13.1 Einnähetikett Artikel ohne Vektorenschutzausrüstung

Streiche: Materialzusammensetzung 85% Baumwolle / 15% Polyester

Setze: Materialzusammensetzung 65% Baumwolle / 35% Polyester

Punkt 2.1.13.2 Einnähetikett Artikel mit Vektorenschutzausrüstung

Streiche: Materialzusammensetzung 85% Baumwolle / 15% Polyester

Setze: Materialzusammensetzung 65% Baumwolle / 35% Polyester